



Утвержден приказом
От _____ № _____
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №124»
_____ Н.А.Новикова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности объекта сферы образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 124»

(полное наименование объекта)

Дата «30» августа 2021 г.

I КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименование объекта: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124» (МБДОУ «Детский сад № 124»)*

1.1. Юридический адрес объекта: *(606029, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 42)*

1.2. Наименование предоставляемых услуг: *осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками*

1.3. Сведения об объекте:

- *здание 1969 года постройки*

- *отдельно стоящее 2 этажное здание (кирпичное), общая площадь здания 1736,36*

кв. м

- *прилегающий земельный участок площадью 9655 кв.м.*

1.4. Наименование образовательной организации *(полное юридическое название – согласно Уставу, краткое наименование):*

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124» (МБДОУ «Детский сад № 124»)

1.5. Основание для пользования объектом: *на праве оперативного управления*

1.6. Форма собственности *муниципальная*

1.7. Наименование и юридический адрес вышестоящей организации

Департамент образования администрации города Дзержинска, 606023, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина дом 5

II ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности: *образование*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)* *(дети от 1,5 до 8 лет)*

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: *(инвалиды на колясках, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью)*

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития

2.4. Виды услуг: *(реализация программ дошкольного образования) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.*

2.5. Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте*

2.6. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 193 чел.

III СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут)

Вариант № 1 При движении гражданина от автобусной остановки «НБД банк» по проспекту Циолковского от троллейбуса №3, №4, маршрутного такси №1,33,22,23,26,27 необходимо перейти проезжую часть и по тротуару пройти 200 метров вдоль домов по проспекту Циолковского №№ 43,43А далее держаться левее 15 метров и продолжать движение вдоль дома 44 А по улице Терешковой, затем повернуть налево и пройти 10 метров до здания детского сада

Вариант № 2 При движении гражданина от автобусной остановки «Школа № 9» по улице Терешковой от автобуса № 4, 24 необходимо перейти по пешеходному переходу, затем по тротуару пройти 200 метров по направлению движения автобуса до поворота направо и пройти 20 метров до здания детского сада. При движении гражданина от автобусной остановки «Школа №14» от автобуса № 4, 24 необходимо перейти по пешеходному переходу, затем по тротуару пройти 200 метров по противоположному направлению движения автобуса до поворота налево и пройти 20 метров до здания детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ВАРИАНТ № 1: 210 метров

ВАРИАНТ № 2: 220 метров

3.2.2. время движения (пешком)

ВАРИАНТ № 1: 5-6 минут

ВАРИАНТ № 2: 5-6 минуты

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

ВАРИАНТ № 1: да (имеется тротуар)

ВАРИАНТ № 2: да (имеется тротуар)

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

ВАРИАНТ № 1: нет

ВАРИАНТ № 2: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

ВАРИАНТ № 1: нет

ВАРИАНТ № 2: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	ДУ

* -указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на поэтажном плане здания	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ</i>	<i>нет</i>	<i>1-4</i>
2	Вход (выход) в здания	<i>ВНД</i>	<i>б/н</i>	<i>1а, 2а, 3а</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ</i>	<i>19</i>	<i>8-14, 17, 18, 21, 22, 27, 28</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ</i>	<i>3, 49, 62, 41, 42, 15, 26, 27, 20, 32-34</i>	<i>32, 35, 38, 39, 44, 45, 48</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ</i>	<i>37, 25, 36, 53, 54, 58, 57, 31, 43, 45-47, 4, 18</i>	<i>64, 65, 67, 60-62</i>
6	Система информации и связи	<i>ВНД</i>	<i>б/н</i>	<i>69, 26, 30, 20, 70, 17</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступность частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД- временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О состоянии доступности ОСИ: временно недоступно

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (виды работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт текущий</i>
2	Вход (выход) в здания	<i>Текущей ремонт, капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт</i>
6	Система информации и связи	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт</i>

***-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Возможные виды работ указаны в приложениях №№ 1-7 к акту обследования

4.2 Период проведения работ – 2022-2025 годы в рамках исполнения Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значения показателей доступности

для детей-инвалидов МБДОУ «Детский сад №124», по мере поступления денежных средств.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – создание условий для самостоятельного доступа детей-инвалидов к месту предоставления услуг и предоставления самой образовательной услуги.

4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется) (нужное подчеркнуть):
согласование администрации муниципального образования городской округ город Дзержинск

4.4.1 согласование на комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) _____

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.4 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов (наименование организации) _____

4.4.6 другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается _____

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (указать адрес) <http://zhit-vmeste.ru> 08.02. 2014

5. Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1-л. |
| 2. Входа (выхода) в здание | на 1- л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1- л. |
| 4. Зоны целевого назначения | на 1- л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1- л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1- л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 2- л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на 3- л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Комиссия:

Председатель комиссии заведующий _____ Новикова Н.А.

Члены комиссии:

Старший воспитатель _____ Белова А.В.

Заведующий хозяйством _____ Комина Е.А.

Председатель ППО _____ Иноземцева Л.А.

В том числе представитель общественной организаций инвалидов

Подпись

I Результат обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 124

606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д.42

(наименование ОО, юридический адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на поэтажном плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	Есть	Нет	1-3	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Нет	1-4	Покрытие пешеходных дорожек неровное, в выбоинах	К, О, Г, С,У	Адаптировать согласно п.4.1.11 СП 59.13330.2012	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	Есть	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	Нет	Нет	Нет	Пандус отсутствует	Нет	Нуждается	Ремонт капитальный
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. акта обследования
		№ на поэтажном плане	№ фото	
<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	<i>ДУ</i>	<i>Нет</i>	<i>1-4</i>	<i>Ремонт текущий.</i>

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: (Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территории, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья)

Приложение № 2
к Акту обследования доступности
объекта сферы образования
от 30.08.2021г.

I Результат обследования:

**2.Входа (входов) в здание
МБДОУ «Детский сад № 124»
606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д.42**
(наименование ОО, юридический адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на поэтажном плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	б/н	5	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	Нет	Нет	Нет	На объекте отсутствует	К, О, Г, С,У	Адаптировать согласно п.4.1.14 п.4.1.15 п.4.1.16 СП 59.13330.2021	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	б/н	6	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	Есть	б/н	7	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
2.5	Тамбур	Есть	б/н	8	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				На объекте отсутствует вход, доступный для МГН	К, О, Г, С,У	Адаптировать согласно п.5.1.1 СП 59.13330.2021	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. акта обследования
		№ на поэтажном плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	б/н	1а, 2а, 3а	В рамках текущего ремонта

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: (Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья)

Приложение № 3
к Акту обследования доступности
объекта сферы образования
от 30.08.2021 2021 г.

I Результат обследования:

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 124
606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д.42
(наименование ОО, юридический адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на поэтажном плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	19	9-10	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	б/н	11-13	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
3.3	Дверь	Есть	б/н	нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
3.4	Пандус (внутри)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
3.5	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	б/н	13-15	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. акта обследования
		№ на поэтажном плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	ДУ	19	8-14,17,18,21, 22,27,28	Ремонт (текущий)

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: (Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья)

Приложение № 4
к Акту обследования доступности
объекта сферы образования
от 30.08.2021 г.

I Результат обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
ВАРИАНТ № 1 – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 124
606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д.42
(наименование ОО, юридический адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на поэтажном плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	3,49,6 2,41,4 2,26,2 7,32- 34,36, 19,20, 9,6,7	16-19	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	6,7,15	20-21	Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается
4.4	Прилавочная форма обслуживания	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
4.5	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
4.6	Кабинета индивидуального обслуживания	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет	К, О, Г, С,У	Не нуждается	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. акта обследования
		№ на поэтажном плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант №1 Зона обслуживания инвалидов	ДУ	3,49,62,41,42,15, 26,27,20,32- 34,36,19,9,6,7	-	Ремонт (текущий)

**указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: (Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья)

Приложение № 5
к Акту обследования доступности
объекта сферы образования
от 30.08.2021 г.

I Результат обследования:
5. Санитарно-гигиенические помещения

МБДОУ «Детский сад № 124
606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д.42
(наименование ОО, юридический адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на поэтажном плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	37,45-47,25, 3,6,53, 5,58,5 7,31,4 3,4,18	Нет	Нет кнопки звонка; нет аварийного освещения. Не соответствует размерам. Отсутствие кабины личной гигиены девочек. Отсутствуют крючки для костылей, тростей. Отсутствует свободное пространство рядом с унитазом. Отсутствуют поручни рядом с унитазом и раковиной.	Все	Оборудование кнопки звонка, аварийного освещения. Устройство крючков. Установка поручней.	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не нуждается	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информирующие обозначения помещений: - на высоте от 1,4 до 1,75 м; -	Нет	Нуждается	Ремонт капитальный

					Отсутствует хотя бы одна универсальная кабина, доступная для инвалидов всех категорий. Отсутствие поручней штанг			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. акта обследования
		№ на поэтажном плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	7	нет	Ремонт капитальный

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: (Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья)

Приложение № 6
к Акту обследования доступности
объекта сферы образования
от 30.08.2021 г.

I Результат обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад № 124
606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д.42
(наименование ОО, юридический адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на поэтажном плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	<i>Визуальные средства</i>	<i>есть</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	<i>Отсутствует визуальная информация на объекте о размещении функциональных элементов</i>	К,Г,О, С,У	Адаптировать объект согласно п.5.5.3 п. 5.5.4 СП 59.13330.2012	Ремонт текущий
6.2	<i>Акустические средства</i>	<i>нет</i>	Нет	Нет	<i>Недостаточное количество акустических средств</i>	К,Г,О, С,У	Нуждается	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	<i>Тактильные средства</i>	<i>нет</i>	Нет	Нет	<i>Отсутствуют тактильные средства</i>	К,Г,О, С,У	Нуждается	Индивидуальное решение с ТСП

	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации и об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	все	-	-
--	-------------------------	--	--	--	---	-----	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. акта обследования
		№ на поэтажном плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	8	8	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: (Состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья)

Приложение № 7
к Акту обследования доступности
объекта сферы образования
от 30.08.2021 г.

**СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

Муниципальное образование: городской округ город Дзержинск

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности
1	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №124»	разработан	30.08.2021	Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ- условно. Рекомендации по адаптации объекта: работы в рамках текущего и капитального ремонта. Необходимо актуализировать паспорт доступности ОСИ и адресную программу (план).

Приложение № 8
к Акту обследования доступности
объекта сферы образования
от 30.08.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование: городской округ город Дзержинск Нижегородская обл.

№ п/ п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Объем финансирования (тыс. руб) предусмотренный на реализацию адресной программы (плана) мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий			
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2022 году	в 2023 году	в 2024 году	в 2025 году
1	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №124»	разработан	30.08.2021	900 000	800 000	900 000	1 000 000